



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES



Direction Santé environnement et politique une seule santé

Direction déléguée Sud

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Unité de Gestion : PISCINE HOTEL MERCURE AGEN CENTRE			
Prélèvement	00087731	Commune	AGEN
Unité de gestion	0590 PISCINE HOTEL MERCURE AGEN CENTRE	Prélevé le :	vendredi 21 août 2026 à 10h56
Point de surveillance	0000000950 BASSIN HOTEL MERCURE AGEN CENTRE	par :	DORIAN GARDES
Type d'eau :	Eau de piscine	Motif :	CONTROLE SANITAIRE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Acide isocyanurique	<10 mg/L	<= 75		
Affichage des résultats sur le site	PRESENCE SAN			
Chlore combiné	0,46 mg(Cl ₂)/L	<= 0.6		
Chlore libre	8,36 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre actif	3,83 mg(Cl ₂)/L	de 0.4 à 1.4		Valeur hors limites
Chlore total	8,82 mg(Cl ₂)/L			
Fréquentation au moment du plv	N SANS OBJET			
pH	7,6 unité pH	de 6.9 à 7.7		
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET			
Température de l'air	20 °C			
Température de l'eau	26 °C			
Transparence qualitative	Rien à signaler			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00087808

Référence laboratoire : 26082003972701

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
MINERALISATION				
Chlorures	529 mg/L		250	Valeur hors références
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	3,2 mg(C)/L		5	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00087731)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Signé le 25 août 2026

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

Didier LUCCHINI

Certains paramètres physico-chimiques se sont révélés non conformes aux exigences de qualité ou anormalement élevés (cf colonne observations). Vous trouverez la fin de ce bulletin quelques informations et conseils de gestion, en lien avec les paramètres à corriger.

Paramètre(s)	Origine et effets	Conseil(s) de gestion
Chlorures	La teneur en chlorures est supérieure à la valeur maximale recommandée de 250 mg/L. Les chlorures sont un produit de dégradation finale du chlore. Une augmentation importante de la concentration indique un renouvellement insuffisant de l'eau.	Respecter un renouvellement suffisant de l'eau : 30 litres minimum par baigneur et par jour, conformément à la réglementation.
Chlore libre actif	La teneur en chlore libre actif est mesurée en l'absence de stabilisant. L'insuffisance de chlore va nuire à l'efficacité de la désinfection de l'eau. Un excès de chlore peut provoquer des irritations cutanées, oculaires, des problèmes respiratoires ...	Vérifier le dispositif d'injection du chlore. La teneur en chlore actif (mesuré à partir du chlore libre et du pH) doit être maintenue entre 0,4 et 1,4 mg/L maximum.